

1.- Información general

Denominación del vertido

Club Herbania

Localización Geográfica

Coordenadas Geográficas

Provincia

Las Palmas

Isla

Fuerteventura

X

612.397

Y

3.153.103

Municipio

Puerto del Rosario

Núcleo urbano

Puerto del Rosario

Localización

El Charco

Descripción zona vertido

La conducción de desagüe arranca desde una rasa de rocas situada en las inmediaciones del Club Herbania.

Titulares

Entidad

Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Departamento

Explotación

Persona de contacto

Otros responsables

Dirección

Gestión saneamiento

Ondeo Degremont, S.A.

Teléfono

Fax

e-mail

Otra

Situación administrativa

No Autorizado

Fecha del control

18/02/2008

Fuentes información

Viceconsejería de Medio Ambiente.

Nº Autorización

2.- Características de la conducción

Sistema de vertido

Conducción de desagüe

Sistema impulsión

Gravedad

Longitud (m)

20

Diámetro final (mm)

315

Profundidad (m)

-2

Material empleado en su construcción

Plástico corrugado

Estado General

Bueno

Difusores

Número

Diámetro (mm)

Longitud (m)

3.- Características del efluente

Procedencia del vertido

Saneamiento instalaciones Club Herbania

Naturaleza del vertido

Agua residual urbana

Régimen hidráulico

Irregular

Tratamiento previo

No

Tipo de tratamiento

Cloración

No

Caudal (m³/h)

Variable

Habitantes-eq

4.- Afección al medio receptor

Calificación de la zona

Plataforma rocosa

Actividad afectada

Baño/Ocio/Pesca

Espacio protegido

No

Presencia de sólidos,
grasas o espumas

No

Olores

No

Desarrollo de algas

No

Valoración de la afección

No apreciable

5.- Observaciones

La conducción de desagüe tiene reparadas las roturas que presentaba en el censo anterior, por lo que ha dejado de producirse el vertido que tenía lugar al inicio de la conducción.

6.- Imágenes del vertido



Localización

El Charco

Denominación del vertido

Club Herbania



Gobierno de Canarias
Consejería de Medioambiente
y Ordenación Territorial

**Actualización del Censo de Vertidos
desde Tierra al Mar en Canarias**



Civica Ingenieros S.L.



Isla de Fuerteventura
Municipio del Puerto del Rosario

**Octubre
2008**

FUPR05