

Censo de Vertidos desde tierra al mar en Canarias

CODIGO

TFSC34

## 1.- Información general

Denominación del vertido

Conducción de desagüe Piscinas de Paso Alto

## Localización Geográfica

## Coordenadas Geográficas

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Isla

Tenerife

X

378.574

Y

3.150.993

Municipio

Santa Cruz de Tenerife

Núcleo urbano

Santa Cruz de Tenerife

Localización

Club Deportivo Militar de Paso Alto

Descripción zona vertido

Escollera de protección bajo las piscinas, en el lateral de las escaleras de acceso al mar

## Titulares

Entidad

Club Deportivo Militar de Paso Alto

Departamento

Administración

Persona de contacto

Otros responsables

Dirección

Gestión saneamiento

Teléfono

Fax

e-mail

## Otra

Situación administrativa

Autorizado

Fuentes información

Viceconsejería de Medio Ambiente.

Fecha del control

16/10/2008

Censo de Vertidos desde tierra al mar en Canarias

CODIGO

TFSC34

## 2.- Características de la conducción

Sistema de vertido

Conducción de desagüe

Sistema impulsión

Gravedad

Longitud (m)

25

Diámetro final (mm)

310/200

Profundidad

-3

Material empleado en su construcción

PEAD

Estado General

Bueno

Difusores	Número	Diámetro (mm)	Longitud (m)
	---	---	---

## 3.- Características del efluente

Procedencia del vertido

Piscinas del Club Paso Alto

Naturaleza del vertido

Agua de mar

Régimen hidráulico

Irregular

Tratamiento previo

No

Tipo de tratamiento

---

Cloración

No

Caudal (m<sup>3</sup>/h)

s/d

Habitantes-eq

---

## 4.- Afección al medio receptor

Calificación de la zona

Espacio portuario

Actividad afectada

Baño

Espacio protegido

No

Presencia de sólidos, grasas o espumas

No

Olores

No

Desarrollo de algas

No

Valoración de la afección

No apreciable

## 5.- Observaciones

Existen cuatro conducciones de polietileno alta densidad, de las cuales tres son de toma de agua de mar y una de ellas de vertido. La conducción de vertido reduce su diámetro de 310 a 200 mm en la entrada al mar.

## 6.- Imágenes del vertido



<b>Localización</b>	<b>Denominación del vertido</b>
Club Deportivo Militar de Paso Alto	Conducción de desagüe piscinas de Paso Alto



	 <p><b>Gobierno de Canarias</b> Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial</p>	<p><b>Actualización del Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias</b></p>	 <p><b>Cívica</b> Cívica Ingenieros S.L.</p>
	<p><b>Isla de Tenerife</b> <b>Municipio de Santa Cruz de Tenerife</b></p>	<p><b>Noviembre 2007</b></p>	<p><b>TFSC34</b></p>