Censo de Vertidos desde tierra al mar en Canarias

CODIGO FUPR03

1 Información general									
Denominación del vertic	lo	Aliviadero EBAR El Charco							
Localización Geográfica			Coordena	das Geográficas					
Provincia	Isla		X	612.936					
Las Palmas	Fuerteventura] Y	3.153.372					
lunicipio	Núcleo urbano		Localización						
Puerto del Rosario	Puerto del Rosario		El Charco						
Fitulares									
Entidad	2	Departamento							
Ayuntamiento de Puerto del Rosario			Explotación						
Persona de contacto		Otros respons	sables						
Dirección			Gestión saneamiento Ondeo Degremont, S.A.						
Teléfono	o Fax		e-mail						
Otra									
Situación administrativa Fed	cha del control	Fuentes informac	ción						
No Autorizado	18/02/2008	Vice	consejería de Med	lio Ambiente.					
I I									
Nº Autorización									



Censo de Vertidos desde tierra al mar en Canarias



2.- Características de la conducción

Sistema de ve	rtido		Sistema imp	ulsión					
Conducción de desagüe			Gra		avedad				
Longitud (m) Diáme		Diámetro final (mm)	metro final (mm)		Profundidad (m)				
50		31	5		Superficial				
Material empleado en su construcción Estado General									
Plástico corrugado				Re	Regular				
Difusores	Número 	Diámetro (r	Diámetro (mm)		Longitud (m)				
3 Características del efluente									
Procedencia del vertido Naturaleza del vertido Régimen hidráulico									
EBAR-El Charco Agua residual u			sidual urbana	urbana Irregular					
Tratamiento Tipo	o de tratamiento	Cloración	Caudal (m3/ l	h) Habita	intes-eq				
No		No	Variab	le					
4 Afección al medio receptor									
Calificación de la zona	ción de la zona Actividad afectada		[Presencia de só	lidos. Sí				
Playa de calla	aos	Baño/Pesca		grasas o espum					
Espacio protegido				Olores	No				
	No			Desarrollo de algas No					
		Valoración de la a	fección						
		Leve							





5.- Observaciones

En la visita de inspección no se observó la salida de efluente por la conducción de desagüe.

6.- Imágenes del vertido







